



Niðurstaða úr Könnun Brautarinnar á ljósabúnaði bíla í Reykjavík í nóvember 2012


Alls voru 2.188 bílar skoðaðir framan frá til að kanna framljósastöðu þeirra. Þá voru 2022 bílar skoðaðir aftanfrá til að meta ástand afturljósa og númersljósa. Könnunin var gerð á Miklubraut á móts við Kringluna, á Kringlumýrarbraut á móts við Nesti, á Sæbraut við Kringlumýrarbraut og á Breiðholtsbraut við Mjóddina. Könnunin var gerð dagana 14. – 20. Nóvember 2012.




Mynd 1: Hér má sjá fjölda bíla sem kannaðir voru eftir götum.



Mynd 2: Þetta línurit sýnir fjölda þeirra sem voru með biluð framljós.



Mynd 3: Þetta línurit sýnir niðurstöðu könnunar á biluðum afturljósum. Ekki var hægt að kanna bakkljós, bremsuljós eða stefnuljós þar sem bílarnir voru allir á beinni götu.



Mynd 4: Hér má sjá hlutfallslegar heildarniðurstöður í ljósakönnun. 18.3% þeirra þar sem afturljós voru könnuð voru með biluð númersljós.